



Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

[illegible]

4, 5x15		Ø8mm	4, 5x50
1x	1x	1x	1x




Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden (unter dem
mittleren Boden)




KSA 60 B Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

flex well vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de











SPU 50 Varianto Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de







2x 2x 4x




Ø 5mm 8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x



8x 2x 2x

