



Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

[illegible]



4, 5x15		Ø8mm	4, 5x50
1x	1x	1x	1x

Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden (unter dem
mittleren Boden)



Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de







Die Einstellung der Auszug-Blende
bitte durch drehen an den einzelnen
Rehlingstangen vornehmen.
(heranhohlen oder wegdrücken)

KSA 60 B Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

flex well vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de







UEBE 110 B-Type Varianto

Montageanleitung
Notice de montage
Assembly instruction

Seite 1 von 2




UEBE 110 B-Type


Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction Seite 2 von 2





A



2x




1x







B



8x




2x




GSP-Paket




2x




1x




4x



2x








Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de




SPU 50 Variante Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de






2x 2x 4x




Ø 5mm 8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x



8x 2x 2x

