

POCOLine Fertigkleister Vlies

gebrauchsfertig

Anwendungsbereich:

POCOLine Fertigkleister Vlies eignet sich zum Verkleben von glatten und geprägten Vliestapeten und Vlies-Raufaser

Eigenschaften:

- sauber und tropfarm zu verarbeiten mit Rolle und Bürste
- für den schnellen und sauberen Kleisterauftrag mit der Rolle direkt an die Wand
- mit Methylcellulose und Kunstharz

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Methylcellulose, Wasser, Additive
Dichte:	ca. 1 g/cm ³
pH-Wert:	9,5 - 10

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben, fest, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten und schlecht hafende Anstriche mit Tapeten- und Raufaser- Ablöser entfernen. Löcher, Risse und Schadstellen mit einer geeigneten Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende oder kreidende Untergründe grundieren. Vor der Verklebung heller oder durchscheinender Tapeten eventuelle Farbtonunterschiede des Untergrundes mit Tapetengrund weiß ausgleichen.

Verarbeitung:

Wandklebetechnik :

(Auftrag auf den Untergrund): Da Vliestapeten keine Weichzeit benötigen, können sie schnell, einfach und sauber in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1– 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Auftrag auf die Tapete:

Die zugeschnittenen Tapetenbahnen mit einer Bürste satt und gleichmäßig einkleistern. Vliestapeten können sofort verklebt werden. Beim Verkleben von Vinyl-, Gewebe- und Textiltapeten ist die vom Hersteller vorgeschriebene Weichzeit einzuhalten. Die Tapetenbahnen auf Stoß verkleben und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Verbrauch:

200 g/m² – je nach Untergrundbeschaffenheit. Der Inhalt ist ausreichend für ca. 25m² = 5 Euro-Rollen (ca. 0,53 x 10,05 m).

Hinweise:

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt einzuhalten. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14 entsorgen.

EAN

4007955214823

Gebindegröße

5 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.