


MONTAGEANLEITUNG

Westmann Metall Hochbeet

„Primus XL“ • WMHPS772010(-WG)




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0


BAUTEILE:




Ax6 ① ②	Bx6 ① ②	Cx6 ① ②	Dx2 ① ②
Ex2 ③	Fx2 ③	Gx2 ③	Hx2 ③
Ix2 ③	Qx84 ③ M4	Ux4 ③	Vx4 ③
Wx4 ③	Xx84 ③ M4*14	Yx6 ③	Zx1 ③

MONTAGEANLEITUNG:


1 × 6




2 × 2




3 × 2




4




5 × 2




6



7



8



9

