


MONTAGEANLEITUNG

Westmann Metall Hochbeet

„Primus XL“ • WMHPS772010(-WG)




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0


BAUTEILE:




Ax6 1 2	Bx6 1 2	Cx6 1 2	Dx2 1 2
Ex2 3	Fx2 3	Gx2 3	Hx2 3
Ix2 3	Qx84 3	Ux4 3	Vx4 3
Wx4 3	Xx84 3	Yx6 3	Zx1 3
	M4		
	M4*14		

MONTAGEANLEITUNG:


1 × 6




2 × 2




3 × 2




4




5 × 2




6



7



8



9

