





16x 6x




L



R




44x



1x

4x




GIT 60 Variante

Montageanleitung / Notice de montage /
Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



20x 16x 3x






12x




6x

3,5x15







1x 1x 1x 1x



4x

Kippsicherung !!!




Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden



US 40 B/ 50 B/ 60 B Variante (Blocktype)

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction




Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



HU 60 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



DSPU 100 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de





4x

4x

14x

4x

4x




4x

3,5x15


10x

2x

2x






3,5x15



3,5x30

4x







2x 2x 4x




Ø 5mm 8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x



8x 2x 2x



H 80 / H 100 / HG 100 / HGH 100

Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

